



AVVISO- FAQ 1

Servizio triennale di manutenzione full risk per varie apparecchiature di marca Comecer in uso presso il laboratorio di radiofarmacia del CROM di Mercogliano- CIG 7156702950

DOMANDA

Riferimento: Capitolato tecnico, pag. 4, p. D) Penalità

In riferimento al suddetto paragrafo, considerata l'obsolescenza dei sistemi di seguito riportati potrebbero riscontrarsi difficoltà nel reperire le relative parti di ricambio in tempi brevi, con il rischio di non poter rispettare i tempi di riparazione da Voi indicati:

p.12. N°2 contaminometro Mani/Piedi/Vesti Leonardo

p. 13. Sistema Monitoraggio ambientale radioattività (MA-GMP E MAIR-C).

Richiediamo, pertanto, che solo ed esclusivamente per le attrezzature sopraindicate non vengano applicate le penali previste al paragrafo D. Penalità del Capitolato Tecnico.

RISPOSTA

Le modifiche richieste al capitolato tecnico sono sostanziali e non è possibile introdurle in questa fase. Pertanto si conferma quanto indicato negli atti di gara.

Direttore
Ing. **Ciro Frattolillo**