



AVVISO- FAQ 2

Servizio triennale di manutenzione full risk per varie apparecchiature di marca Comecer in uso presso il laboratorio di radiofarmacia del CROM di Mercogliano- CIG 7156702950

DOMANDA

Con riferimento a quanto in oggetto, e con riferimento particolare all'elenco delle attrezzature elencate nel CAPITOLATO TECNICO, chiediamo a codesto spettabile Istituto:

Se il sistema di dispensazione THEODORICO (Punto 1 dell'elenco attrezzature), presenta caratteristiche di esclusività.

Se è in particolare dotato di software sviluppato in esclusiva per il Costruttore e non accessibile da terzi.

Se ricorre questa possibilità, essendo la voce di cui al punto 1 accorpata al resto delle attrezzature, di fatto escluderebbe la possibilità di partecipazione di altri soggetti all'intera trattativa.

RISPOSTA

1) L'Istituto ha eseguito un'indagine di mercato (ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs 50/2016 e delle Linee Guida n. 8 dell'ANAC), al fine di verificare se vi fossero altri operatori economici qualificati in grado di fornire un servizio di assistenza tecnica (trentasei mesi) di tipo full risk specificando che lo stesso riguardava "le apparecchiature di PRODUZIONE COMECER, in dotazione al LABORATORIO DI RADIOFARMACIA del CROM".

A seguito di ciò la Vostra Spett.le Azienda ha chiesto di partecipare e pertanto è stata invitata a produrre offerta ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016.

2) Allo stato risultano pervenute più manifestazioni di interesse per quanto in oggetto;

3) Visto quanto indicato al punto 1 e 2, solo per completezza di informazione, si rappresenta che l'accorpamento in un unico lotto delle apparecchiature ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs 50/2016 trova giustificazione nella necessità di garantire la contemporaneità del fermo delle attività del laboratorio di Radiofarmacia per un numero massimo di sei giorni/anno (è previsto in capitolato un numero massimo di tre giorni per l'attività semestrale di manutenzione preventiva) e comunque il coordinamento con unico operatore economico rispetto alle complesse attività gestionali e radioprotezionistiche dello specifico ambiente di lavoro.

Direttore
Ing. **Ciro Frattolillo**